

库尔勒经济技术开发区消防救援大队11月监督检查情况公示

序号	单位名称	发现隐患	处理情况
1	巴州九盛合钢结构有限责任公司	1. 无消防安全制度； 2. 演练照片无法体现演练内容；	责令限期改正
2	库尔勒经济技术开发区赵静保健按摩店	1. 室内消火栓箱上未帖标识	责令限期改正
3	库尔勒经济技术开发区烧烤时代烤吧	1. 店内使用可燃装饰材料 2. 电灯电线未穿管	责令限期改正
4	库尔勒经济技术开发区绝味香饴面馆	1. 电器线路敷设不符合规定	责令限期改正
5	新疆巴州万方物资产业有限公司旧车交易市场	1. 控制室值班记录不全； 2. 防火门门框未灌水泥砂浆，无三化标识；	责令限期改正
6	国电110kv西尼尔变电站	1. 应急预案未更新； 2. 手动报警器无三化标识； 3. 主控室内一处电源开关裸露；	责令限期改正
7	库尔勒经济技术开发区金大碗牛肉面馆	1. 厨房烟道油渍过多； 2. 店内电线未穿管	责令限期改正
8	库尔勒经济技术开发区马强伊犁拌面馆	1. 厨房烟道油渍过多	责令限期改正
9	巴州顺欣能源有限公司巴州南苑路加油加气站	1. 灭火疏散应急预案内容单一简单； 2. 每日放火巡查记录更新不及时； 3. 防火门防火封堵不严；	责令限期改正
10	巴州润信房地产开发有限公司库尔勒经济开发区分公司	1. 电气线路未穿管；	责令限期改正
11	库尔勒经济技术开发区唯也纳酒店	1. 应急疏散预案与单位实际不符； 2. 无消防安全培训记录； 3. 防火门闭门器松动； 4. 灭火器无巡检卡； 5. 室内安全疏散图未标注当前位置；	责令限期改正
12	巴州拓普农产品有限责任公司	1. 员工消防安全培训不规范； 2. 防火门门框未灌浆； 3. 电器线路敷设不符合规定。	责令限期改正
13	新疆巴州洪通燃气有限公司工业园区加气站	1. 应急演练与实际不符； 2. 消防安全管理制度与安全生产管理制度混乱； 3. 防火门封堵不严； 4. 三化标识缺少； 5. 无三	责令限期改正
14	新疆九泰电气设备有限公司	1. 消防演练未确定灭火和疏散人员； 2. 防火巡查记录未见到； 3. 无相关消防制度	责令限期改正
15	库尔勒华荣商贸有限责任公司	1. 灭火应急疏散预案与实际不符； 2. 每日防火巡查记录填写不规范； 3. 市场内存在电线未穿管现象	责令限期改正
16	库尔勒经济技术开发区蓝氏川菜馆	1. 电器线路敷设不符合要求	责令限期改正
17	新疆润海消防设施检测维护有限公司	1. 厨房与办公区未做防火分隔；	责令限期改正
18	中国石化销售股份有限公司新疆巴州石油分公司尉犁县西尼	1. 义务消防队制度与实际不符	责令限期改正
19	库尔勒经济技术开发区现代青花建材经销部	1. 电器线路敷设不符合规定	责令限期改正
20	新疆库尔勒龙之源药业有限责任公司	1. 无消防安全制度； 2. 无控制室值班记录； 3. 锅炉房防火门门框未灌浆；	责令限期改正
21	四川川庆石油钻采科技有限公司新疆分公司	1. 未见消防安全制度； 2. 控制室防火门门框未灌浆；	责令限期改正
22	库尔勒天业钢结构制造有限公司	1. 未明确消防安全管理人	责令限期改正
23	乌鲁木齐高新技术产业开发区大成实业有限责任公司库尔勒	1. 电气线路未穿管；	责令限期改正
24	库尔勒经济技术开发区老姜川味卤肉店	1. 电器线路未穿管	责令限期改正
25	库尔勒经济技术开发区高新萍平价菜店	1. 电器线路敷设未穿管	责令限期改正
26	巴州鑫达资产管理有限公司	1. 防火门标识不符合规定	责令限期改正