

# 新疆某建设工程有限公司“9·22”物体打击 一般事故整改措施落实情况 评估报告

2024年9月22日10时17分，新疆某建设工程有限公司所承揽热网管道施工作业现场，发生一起安装工业蒸汽压力管道物体打击事故，造成1人死亡，事故发生后，开发区管委会于当日成立事故调查组，2024年12月19日批复调查报告。

根据国务院安委会办公室《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》的相关规定，库尔勒经济技术开发区于2025年12月15日成立了新疆某建设工程有限公司“9·22”物体打击一般事故整改措施落实情况评估组(以下简称“评估组”)，对该起事故整改措施落实情况进行了评估，评估结果如下：

## 一、评估工作过程

为贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作的决策部署，充分发挥事故调查处理对安全生产工作的促进作用，督促事故防范和整改措施落地见效，评估组召开专题工作会议，制定详实评估方案，明确职责分工与工作要求。评估组依据《事故调查报告》，梳理责任单位事故防范和整改措施。2025年12月16日至18日，评估组通过调阅事故原始档案、查阅相关文件资料、实地现场检查、听取工作汇报等方式，对相关责任人移送司法机关处理情况、相关单位行政处罚落实情况，以及新疆某建设工程有限公司、某国际工程管理有限公司等责任主体的事故防范和整改措施落实

情况进行全面审查核实。

## 二、事故责任人员、责任单位行政处罚、责任追究落实情况

### （一）移送司法机关依法处理情况

陈某刚：库尔勒市检查院出具不起诉决定书（库尔勒市检刑不诉【2025】XX号）。

### （二）事故有关责任人和责任单位处罚落实情况

- 1.李某军：鉴于其在事故中死亡，免予追究其责任；
- 2.新疆某建设工程有限公司：罚款 55 万元已缴纳，缴款码：650000250000997493XX；
- 3.某国际工程管理有限公司：罚款 15 万元已缴纳，缴款码：650000250002487166XX；
- 4.赵某玲：罚款 4.8 万元已缴纳，缴款码：65X0250000997524；
- 5.王某清：罚款 2.88 万元已缴纳，缴款码：65X25000997518X；
- 6.任某：罚款 2.4 万元已缴纳，缴款码：65X250000997511X；
- 7.邹某龙：罚款 1.5 万元已缴纳，缴款码：65X250X0997504X；
- 8.万某翔：罚款 2 万元已缴纳，缴款码：65X250002487186X；
- 9.毛某涛：罚款 1.5 万元已缴纳，缴款码：65X250001987031X；
- 10.王某荣：罚款 1.5 万元已缴纳，缴款码：65X25000196168X；

## 三、事故防范措施及建议落实情况

### （一）新疆某建设工程有限公司整改落实情况

公司负责人第一时间组织召开安全警示会议，全员开展事故反思活动，深入剖析事故直接原因与间接原因；依据公司规章制度严肃处理相关责任人，明确各岗位安全管理职责与考核标准。

开展蒸汽管道作业专项安全教育培训，重点讲解物体打击防范要点与应急处置技能。严格核实时作业人员（焊工、起重工等）持证上岗情况，检查作业人员安全帽、工作服等防护用品规范佩戴情况。对管道吊装机械、紧固工具等设备开展安全性能检查，要求相关设备提供检测合格证明，严禁使用老化、破损设备。完善应急预案，新增蒸汽压力管道物体打击专项应急演练内容并组织实施，提升应急响应与处置能力。

## （二）某国际工程管理有限公司整改落实情况

修订监理规划及实施细则，新增蒸汽压力管道作业专项监理要点，明确高空作业、交叉作业、设备吊装等关键环节的监理检查频次与标准。强化日常巡检力度，重点排查管道安装固定、部件紧固、防护设施完好性情况，以及作业人员违规抛物、防护不到位等违章行为。建立安全隐患整改台账，对隐患整改实行“整改-复查-销号”闭环管理，未完成整改的项目严禁恢复施工作业。

## （三）开发区规划建设局整改落实情况

立即组织辖区内建筑施工企业负责人、安全管理人员及一线作业人员开展安全生产专题培训，培训内容涵盖安全生产法律法规、施工安全注意事项、应急处置技能等。开展建筑施工现安全隐患“回头看”专项行动，重点排查临时用电、消防设施、危险性较大的分部分项工程管控等方面隐患问题，确保安全生产形势稳定。

## 四、评估结论意见

经评估，新疆某建设工程有限公司、某国际工程管理有限公

司等责任单位已按要求落实事故防范和整改措施，相关责任人员行政处罚已执行到位。后续需持续强化安全生产监管，督促企业落实安全生产主体责任，防范同类事故再次发生。

新疆某建设工程有限公司“9·22”物体打击

一般事故整改措施落实情况评估组

2025年12月20日